

FT100 Процес индикатор Ръководство

Благодарим Ви за избора на този продукт, моля прочетете внимателно ръководството, преди да го използвате и запазете Ръководството за бъдеща употреба

КРАТКО

Това е процес индикатор с 4 разряден дисплей, барграф пропорционален на обхвата, точност 0.2%, максимална резолюция - 0.1, а за аналогов вход - 0.001


Моля, свържете правилно прибора

Този прибор поддържа/чете входни сигнали от Термодвойки и Термосъпротивления, избираеми от фронт-панела. Но за може да поддържа/чете аналогови сигнали, трябва да се спесифицира преди поръчка.


Уреда предлага различни видове алармени настройки. Всяка аларма има хистерезис и реакция на закъснение

Препредаващите изходи и /или RS-485 комуникация, са изпълними съгласно допълнителна заявка

3. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ



2. Габарити



3.1 Препоръчително свързване



