

# FT500      Процес индикатор

## Ръководство

Благодарим Ви за избора на този продукт, моля прочетете внимателно ръководството, преди да го използвате и запазете Ръководството за бъдеща употреба

### КРАТКО

Това е процес индикатор с 4 разряден дисплей, барграф пропорционален на обхвата, точност 0.2%, максимална резолюция - 0.1, а за аналогов вход - 0.001


Моля, съхранявайте правилно прибора

Този прибор поддържа/чете входни сигнали от Термодвойки и Термоспротивления, избираеми от фронт-панела. Но за може да поддържа/чете аналогови сигнали, трябва да се спесифицира преди поръчка.

Уреда предлага различни видове алармени настройки. Всяка аларма има хистерезис и реакция на закъснение


Препредаващите изходи и /или RS-485 комуникация, са изпълними съгласно допълнителна заявка

## 2. Габарити



OP1/AL3 Релеен изход  
250VAC 5A(активен товар)  
OP2/AL1 Релеен изход  
250VAC 3A(активен товар)

### 3.1 Препоръчително свързване



## 3. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

